

湖北省特种设备安全生产专业委员会文件

鄂特安专委〔2022〕1号

省特种设备安全生产专业委员会 关于2022年挂牌督办重大安全隐患的通知

各市、州、直管市、神农架林区特种设备安全生产专业委员会：

为进一步强化安全生产红线意识，推进重大隐患整改落实，最大限度消除重大安全隐患，按照《湖北省安全生产重大事故隐患挂牌督办办法》《省安委办关于认真落实2022年度分级挂牌督办重大隐患的通知》（鄂安办函〔2022〕1号）要求，经各地申报，结合前期督查检查情况，省特种设备安全生产专业委员会决定对6处重大安全隐患（见附件）进行挂牌督办，现将有关事项通知如下：

一、加强组织领导，严格责任落实。各整改责任单位、督办单位要高度重视挂牌隐患的整治工作，树立安全发展观，坚持“安全第一”“生命至上”的理念，将挂牌督办的重大隐患整改工作纳入本单位重要工作内容，切实加强组织领导，及时协调解决隐患整改过程中存在的问题和困难。严格履行企业安全主体责任、部门安全监管责任，确保按期完成整改任务。

二、制定整改方案，强化督办检查。各地要督促企业制定切实可行的整改方案，严格做到“一隐患一专班、一隐患一方案”和责任、措施、资金、期限、应急预案“五落实”要求。同时，要加强对隐患整改过程中的安全管控，落实防范措施，严防整改期间引发事故。隐患整改责任单位要及时将隐患整改方案报督办单位审定，各督办单位要加强隐患整改全程跟踪督办，及时协调解决整改过程中存在的问题，按季度将隐患整改进展情况报送省特种设备专委会办公室，直至隐患整改按期销号。省特种设备专委会办公室将跟踪督查整改情况。

三、按时整改到位，落实整改验收。各重大隐患整改项目必须按时整改到位，整改落实情况将纳入年度安全生产工作目标测评内容。对工作不力、行动迟缓，不按规定要求和时限落实整改的单位和个人予以通报批评；对整改督办责任不落实而导致安全事故的，将依法依规严肃追究相关人员和单位责任。整改工作完成后，各相关责任单位要严格按照销号程序及时向督办单位报送书面验收申请，由督办单位及时组织专家实地核查验收。经验收

合格的，报请省特种设备安全生产专业委员会办公室销号。

附件：省特种设备安全生产专业委员会 2022 年挂牌督办重大安全隐患一览表



湖北省特种设备安全生产专业委员会

2022 年 5 月 10 日

附件

省特种设备安全生产专业委员会 2022 年挂牌 督办重大安全隐患一览表

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	整改要求	责任单位	督办市局	完成时间
1	南漳华润燃气有限公司	南漳县沙河村	使用的 58.55 公里压力管道未经检验。	检验合格后方可投入使用。	华润燃气有限公司	襄阳市市场监管局	2022 年 11 月 30 日
2	枣阳华润燃气有限公司	枣阳市南城街道民主路 24 号	使用的压力管道未经检验。	检验合格后方可投入使用。	华润燃气有限公司	襄阳市市场监管局	2022 年 11 月 30 日
3	中国燃气随州分公司	随州市曾都区青年路 5 号	在用 76 公里燃气管道未见有效期内的定期检验报告；门站减压装置从地埋到出土部位防腐层有缝隙，存在管道缝隙腐蚀的风险。	检验合格后方可投入使用；对缝隙部位按要求进行防腐处理。	中国燃气随州分公司	随州市市场监管局	2022 年 11 月 30 日
4	英山县兴启液化气站	英山县孔家坊乡新铺街双新街道 01 号	1 台储罐未见特种设备使用登记证；未见压力管道检验报告和使用登记证；气瓶充装信息化系统无法正常使用。	检验合格、办理使用登记后方可使用；完善气瓶充装信息化系统应用。	英山县兴启液化气站	黄冈市市场监管局	2022 年 6 月 30 日
5	仙桃市硒旺食品科技有限公司	仙桃市郑场镇香铺村二组	氨制冷车间使用的压力管道未经监督检验。	检验合格后方可投入使用。	仙桃市硒旺食品科技有限公司	仙桃市市场监督管理局	2022 年 6 月 30 日
6	来凤安瑞能源有限公司	来凤县翔凤镇啞西泰水城二号楼	81 公里压力管道未进行安装监督检验。	检验合格后方可投入使用。	来凤安瑞能源有限公司	恩施州市市场监督管理局	2022 年 12 月 31 日

湖北省特种设备安全生产专业委员会办公室 2021 年 5 月 10 日印发